



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rincón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7010-43	FECHA:	29 de febrero de 2024



Foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: sustitución de portón



Foto 4: reparación de piso de torta de concreto



Foto 6: reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

