



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rincón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7010-43	FECHA:	22 de mayo de 2024



Foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: sustitución de portón



Foto 4: reparación de piso de torta de concreto



Foto 6: reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la DPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	