



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM caserío El Durazno, aldea Villa Linda	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Durazno, aldea Villa Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7012-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 1: Daño en portón de ingreso de los estudiantes



Foto 2: Mal estado de ventanas por no tener balcones



Foto 3: Daño en muro de contención




Foto 4;




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfredo Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

