



Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío EL Durazno, aldea Villa Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7012-43	FECHA:	22/05/2024



Foto1: Instalación de portón de metal




Foto 2: Instalación de balcones de metal



Foto 3: Trabajando en el muro de contencion

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mdo Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Fernand Ruiz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

