



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío EL Durazno, aldea Villa Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7012-43	FECHA:	10/06/2024




Foto1: Intalacion finalizada de portón de metal



Foto 2: Instalación finalizada de balcones de metal



Foto 3: Finalización del trabajo de muro de contencion

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Aldo Lopez*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*Rosalba...*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

