



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNIÓN CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUANTAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7013-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1. Sustitución de lámina por lámina troquelada.



Foto 2. Sustitución de soporte de madera por soporte de metal.



Foto 3. Sustitución de inodoros.




Foto 4. Sustitución de pila de cemento.




Foto 5. Instalación de azulejo en estufa rural.



Foto 6: Sustitución de lámina por lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Franco Rudy C.M

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Guantan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7013-43	FECHA:	12/06/2024




Foto 1: Susutitución de plancha.



Foto 2: Sustitución de candados




Foto 3: mantenimiento de estructura.



Foto 4: reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Trineo Rudy C.M

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

