



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Guantan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7013-43	FECHA:	01/07/2024



Foto1: Susutitución de lamina por lamina troquelada.




Foto 2: Sustitución de soporte de madera por soporte de metal




Foto 3: Sustitución dde inodoro



Foto 4: Sustitución de pila de cemento




Foto 5: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 6: Susutitución de lamina por lamina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irineo Roddy C.M
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Guantan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7013-43	FECHA:	31/07/2024



Foto1: Susstitución de plancha.




Foto 2: Sustitución de candados.




Foto 3: mantenimiento de estructura.



Foto 4: Reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Trineo Rudy C-A

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

