



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Guantan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7013-43	FECHA:	15/08/2024



Foto1: Susutitución de lamina por lamina troquelada.



Foto 2: Sustitución de soporte de madera por soporte de metal



Foto 3: Sustitución dde inodoro



Foto 4: Sustitución de pila de cemento



Foto 5: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 6: Susutitución de lamina por lamina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Frineo Rudy C.M

Firma y sello del Presidente de la O.P.F



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Guantan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7013-43	FECHA:	15/08/2024



Foto 1: Susutitución de plancha



Foto 2: Sustitución de candados




Foto 3: Mantenimiento de estructura




Foto 4: Reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Erineo Rudy C. M.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>