



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM aldea Las Lomas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Lomas, Unión Cantinil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7014-43	FECHA:	29/02/2024



SUSTITUCIÓN DE LAÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA




SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS




SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA POR CERÁMICO



PINTURA EN MUROS YNTERIORES, EXTERIORES Y PAREDES



SUSTITUCION DE INODOROS



SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Las Lomas DIRECCIÓN Unión Cantinil, Huehuetenango
---	---	---	--



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM aldea Las Lomas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Lomas, Unión Cantinil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7014-43	FECHA:	29/02/2024



SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL DE LEÑA E INSTALACIÓN DE AZULEJO



SUSTITUCIÓN DE PILA DE DOS LAVADEROS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Las Lomas
DIRECCIÓN