



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cuatro Caminos, aldea La Tejera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7015-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 1: cambio de techo




Foto 2: Cambio de canales



Foto 3: Cambio de techo del salón escolar



Foto 4: Sustitución de inodoro




Foto 5: cambio de techo de aulas



Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Octavio Velazquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

