



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7016-43	FECHA:	18 de septiembre de 2024



Sustitución de piso de torta de cemento, por cerámico de granito en el aulas, cocina y dirección.

Foto 1:



Sustitución de pintura en muro y paredes de la escuela.

Foto 2:



Sustitución de piso de torta de cemento por cerámico de granito en la cocina.

Foto 3:




Sustitución de plancha vieja por plancha nueva y se arregla el piso con cerámico

Foto 4:



Sustitución de letrinas quebradas por letrinas nuevas.



Foto 5:




Sustitución de techo de cancha polideportiva frente de la escuela

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la 


Firma y Sello Director Centro Educativo Público 