



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7016-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024



Foto1: Sustitución de piso de torta de cemento por cerámico en aulas, cocina y dirección



Foto 2: Sustitución de techo de cancha polideportiva frente de la escuela



Foto 3: Sustitución de plancha vieja por plancha nueva



Foto 4: Sustitución de letrinas quebradas por letrinas nuevas



Foto 5: Sustitución de capotes en mal estado



Foto 6: Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público