

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNIÓN CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA NUEVA INDEPENDENCIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA INDEPENDENCIA, UNIÓN CANTINIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7017-43	FECHA:	22/11/2024




Foto 1: Continuidad de paredes en aulas




Foto 2: Continuidad de paredes en las aulas



Foto 3: Desmontaje de techo



Foto 4: Desmontaje de techo en el corredor.





Foto 5: Continuidad de paredes en el corredor



Continuidad de paredes en las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

