

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNIÓN CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA NUEVA INDEPENDENCIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA INDEPENDENCIA, UNIÓN CANTINIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7017-43	FECHA:	11/12/2024



Foto1: trabajo finalizado en la continuidad de paredes.



Trabajo finalizado en el cambio de lámina.



Foto 3: cambio de lámina por lámina troquelada



Foto 4: trabajo finalizado en la estructura del techo y lámina.




Foto 5: Trabajo finalizado en la estructura de soporte en el corredor



Foto 6: trabajo finalizado en el cambio de estructura de soporte y lámina en las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presente formulario.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

