

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO  x       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7160-43	FECHA:	12/09/2,024



Foto1: la cocina está para derrumbarse y se necesita hacer otra es nuestra gran necesidad



Foto 2: fotografía de la cocina demasiado pequeña y entra el agua no se puede cocinar



Foto 3: fotografía de un lado de la cocina que esta a punto de derrumbarse por las fuertes lluvias




Foto 4: padres de familia realizaron el cimiento para comenzar con una nueva cocina dejando bajo de acta No. 121-2,024 que se cubrirá con el remozamiento lo faltante





Foto 5: sustitución de piso por cerámico



Foto 6: sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Alejandra 122</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--