

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7160-43	FECHA:	27/11/2024




Foto 1: construcción de la cocina y lavamanos. Renglón: reparación de cocina



Foto 2: en proceso de función de columnas Renglón: reparación de cocina




Foto 3: en proceso de construcción Renglón: reparación de cocina






Foto 4: en proceso de repellido. Renglón: reparación de cocina



Foto 5: colocación de vidrios. Renglón: sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

<p>Ale Jandra RL</p> <p>Firma y sello del Presidente del Comité de Supervisión del Consejo Educativo de la EOUU Cantón La Libertad</p> 	<p>[Signature]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------