

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7160-43	FECHA:	11/12/2,024



Foto 1: terminación de la plancha. Renglón: reparación de cocina



Foto 2: instalado el lavatrastes. Renglón: reparación de cocina



Foto 3: pared exterior de la cocina. Renglón: reparación de cocina





Foto 4: colocación de la puerta. Renglón: reparación de cocina



Foto 5: sustitución de vidrios en aulas. Renglón Sustitución de vidrios



<p><i>Alejandra RL</i></p> <p>Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de la Escuela Cantón La Libertad</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

