



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Buenos Aires
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13- 32- 7161- 43	FECHA:	05/09/2024



Foto 1: Puerta de baño deteriorada



Foto 2: Puertas de baño en mal estado



Foto 3: Baño en mal estado



Foto 4: Piso de cemento en mal estado



Foto 5: Plancha en mal estado



Foto 6: pila deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Director Centro Educativo Público



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Buenos Aires
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7161-43	FECHA:	05/09/2024



Foto 1: Pared en mal estado




Foto 2: Puertas de baño en mal estado




Foto 3: Baño en mal estado




Foto 4: techo de lámina en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

