



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Buenos Aires
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13- 32- 7161- 43	FECHA:	14/09/2024



Foto 1: Puerta de baño mejorada



Foto 2: Puertas para los baños



Foto 3: despues de colocar el piso se colocará la nueva tasa



Foto 4: Sustituyendo el piso de cemento por cerámico antideizante



Foto 5: Plancha en buen estado



Foto 6: cambio de la pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Buenos Aires
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13- 32- 7161- 43	FECHA:	14/09/2024



Foto1: Cambiando la pared de la cocina



Foto 2: Quitando el techo en mal .



Foto 3: Pared ya sustituida.



Foto 4: Iniciando a colocar el nuevo techo.



Foto 5: Cambio de lavamanos



Foto 6: Trabajando en el cambio del lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

