



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                  |                                |                     |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango    | MUNICIPIO:                     | Unión Cantinil      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM NO.2        | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Buenos Aires |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13- 32- 7161- 43 | FECHA:                         | 05/12/2024          |



Foto 1: Puerta de baño de metal después del proceso.



Foto 2: Puertas de baño de metal en buen estado.



Foto 3: Baño terminados y en excelentes condiciones.



Foto 4: Piso antideslizante creativo.



Foto 5: Plancha nueva instalada para su uso




Foto 6: pila en excelentes condiciones e instalada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |  |
|--|--|
| <br>Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial Urbana Mixta No. 2 Cantón Buenos Aires, Huehuetenango | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público No. 2 Cantón Buenos Aires, Huehuetenango |
|--|--|



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                  |                                |                     |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango    | MUNICIPIO:                     | Unión Cantinil      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM NO.2        | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Buenos Aires |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13- 32- 7161- 43 | FECHA:                         | 05/12/2024          |



Foto 7. Pared de cocina reparada



Foto 8. Techo de cocina sustituido en buen estado



Foto 9. Cocina reparada finalizada



Foto 10. Techo Cambiado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

