



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                       |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO         | MUNICIPIO:                     | PETATÁN            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM SANTIAGO PETATÁN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN SAN NICOLÁS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-33-0001-43         | FECHA:                         | 31/05/2024         |



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina




Foto 2: Sustitución de cableado eléctrico por cableado eléctrico




Foto 3: Sustitución de focos por foos ahorradores



Foto 4: Sustitución de Tomacorrientes por tomacorrientes




Foto 5: Sustitución de Interruptores por interruptores





Foto 6: Sustitución de Flipón simple por flipón de 2 pastillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo

