



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM SANTIAGO PETATÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0001-43	FECHA:	31/05/2024




Foto 1: Sustitución de lámina por lámina




Foto 2: Sustitución de cableado eléctrico por cableado eléctrico



Foto 3: Sustitución de focos por foos ahorradores




Foto 4: Sustitución de Tomacorrientes por tomacorrientes




Foto 5: Sustitución de Interruptores por interruptores





Foto 6: Sustitución de Flipón simple por flipón de 2 pastillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

