



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CABIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0002-43	FECHA:	14/08/2024



Foto 1: Muro perimetral en construcción



Foto 2: Mejora de paredes en proceso



Foto 3: Materiales de construcción utilizados.




Foto 4: Trabajos realizados en portón.




Foto 5: Aplicación de pintura en muros exteriores




Foto 6: Aplicación de pintura en muros interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Manuela Aron

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público Petatán, Huehuetenango

