



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CABIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0002-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Muro perimetral finalizado



Foto 2: Paredes finalizadas




Foto 3: Techo de portón finalizado



Foto 4: Portón finalizado




Foto 5: Pintada de muros exteriores finalizados



Foto 6: Pintada de muros interiores finalizados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marta Aronca*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

