

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM., CASERÍO CHAPUL, PETATÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHAPUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0007-43	FECHA:	17/06/2024




Foto 7: sustitución de piso de torta de concreto




Foto 2: sustitución de puerta



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

  
**AIDA I JL**  
 AIDA IRLANDA JIMÉNEZ LÓPEZ  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
**MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ LÓPEZ**  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM., CASERÍO CHAPUL, PETATÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHAPUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0007-43	FECHA:	17/06/2024




Foto 1: sustitución de lámina, por lámina maxalum C26




Foto 2: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: sustitución de baranda de madera, por baranda de metal




Foto 4: Sustitución de balcones de metal



Foto 5: reparación de muro contención



Foto 6: sustitución de chimenea de concreto y sustitución de plancha de metal de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Aida I JL

AIDA IRLANDA JIMÉNEZ LÓPEZ

Firma y sello del Presidente de la OPE



*Miguel Ángel Hernández López*

MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ LÓPEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Púb

