



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO IXMUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0012-43	FECHA:	10/08/2024



Foto1: REPARACIÓN DE CUNETETA DE CONCRETO



Foto 2: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



Foto 4: COLOCAR CANALETAS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DEL LAVATRASTOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Faustino Emanuel López Jiménez
Firma y sello del Presidente de la OPF



José Domingo Rojas Díaz
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

