



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BIULINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SABINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0013-41	FECHA:	27/08/2024



Foto1: Sustitución de balcones de metal



Foto 2: Puertas en buen estado



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: Estufa rural en buen estado



Foto 5: Sustitución de piso por piso de granito



Foto 6: Sustitución de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 BRENELI QUIRINA HERNÁNDEZ DOMINGO Firma y sello de la Presidente de la OPE	 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BIULINGÜE CANTÓN SABINO, PETATÁN, HUEHUETENANGO	 MARÍA DÍAZ ALVARADO Firma y Sello Directora Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BIULINGÜE CANTÓN SABINO, PETATÁN, HUEHUETENANGO
---	---	---	---