



Ministerio de Educación  
D. U. R. U. G. I. O.

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M no.1 Dr. Mariano Galvez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 calle entre 11 y 12 avenida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0016-43	FECHA:	



Foto1: Corte de piso y fundición para introducir bajada de agua pluvial



Foto2: lámina en mal estado



Foto3: Lámina en mal estado



Foto4: Sustitución de canal



Foto5: Sustitución de canal



Foto 6: Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Heidy Rodriguez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

