



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SANTA MARIA DEL MAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARIA DEL MAR PUERTO BARRIOS IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0047-43	FECHA:	



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE TECHO DE COCINA




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO AREA DE BAÑOS



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO AULA DE PRIMERO PRIMARIA



FOTO 4: PINTURA PARA TODO EL ESTABLECIMIENTO



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL.



FOTO 6: MURO PERIMETRAL DEL LADO DE ATRÁS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público