



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. OVED ARNOLDO CISNEROS ALDANA JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA REFINERIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0056-43	FECHA:	22/02/2024



Lamina de las gradas



Parales de la galera de las gradas



Balcones del corredor



porton de entrada principal




Puerta de las aulas





piso de algunas aulas que se encuentra en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

