

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. OVED ARNOLDO CISNEROS ALDANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA REFINERIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0056-43	FECHA:	



**PINTADO DE BALCONES Y PISO ANTIDESLIZANTE**



**PISO DE TORTA TERMINADO**



**SUSTITUCION DE LAMINAS Y ESTRUCTURA DE METAL, PINTURA DE TODAS LAS GRADAS TERMINADO**



**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**





**ELABORACION DE RAMPA DEL PORTON DE ENTRADA**



**MANTENIMIENTO PORTON PINTURA DE VIGAS Y COSTANERAS**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

  
**CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA**  
 EORM. Oved Arnaldo Cisneros Aldana  
 Caserío La Refinería  
 Puerto Barrios, Izabal  
 GUATEMALA C.A.

  
**DIRECCION**  
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
 OVIED ARNOLDO CISNEROS ALDANA  
 CASERIO LA REFINERIA  
 PUERTO BARRIOS, IZABAL