



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM ALDEA LA COCONA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA COCONA REGION NORORIENTE III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0058-43	FECHA:	29/2/2024



FOTO:1 SUSTITUCIÓN DEL TECHADO DEL AULA DE PRIMERO Y SEGUNDO PRIMARIA






FOTO:2 SUSTITUCIÓN DE TECHADO DEL AULA DE PARVULOS I, Y AULA DE PARVULOS II Y III



FOTO:3 SUSTITUCIÓN DE TECHADO DEL AULA DE TERCERO Y CUARTO PRIMARIA DEL AULA DE QUINTO Y SEXTO PRIMARIA Y BODEGA



FOTO: 4 SUSTITUCIÓN DE TECHADO DE DIRECCIÓN



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y completar el número de hojas.

Zoila Aldana
Firma y sello del Presidente de la OMB



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

