



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Esperanza Del Mar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esperanza del Mar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0062-43	FECHA:	12/03/2024



Foto 1: Sustitución de láminas en 3 aulas y cocina




Foto 2: Sustitución de puertas.



Foto 3: Sustitución de inodoros



Foto 4: Sustitución de ventanas



Foto 5: Sustitución de tubería para agua de distribución del pozo y Sustitución de pila.



Foto 6: Pintura para interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público