



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CREEK NEGRO DEL MAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0065-43	FECHA:	




REPARACION DEL SISTEMA ELECTRRICO



REPARACION DEL SISTEMA ELECTRRICO



SUSTITUCION DE VENTAS POR BALCONES DE METAL



SUSSTITUCION DE VENTANAS POR BALCONES DE METAL



REPARACION DE PORTON



SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OMP

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público