



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Punta de Palma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0071-43	FECHA:	6/06/2024



Foto 1: Lámina en mal estado



Foto 2: Lámina en mal estado



Foto 3: Piso en mal estado




Foto 4: Ventana en mal estado



Foto 5: Piso en mal estado



Foto 6: Sin perímetro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Achic

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Pu

