



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA PALESTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0072-43	FECHA:	15/03/2024



FOTO 1 : SUSTITUCION DE LAMINA DE DOS AULAS




FOTO2: SUSTITUCIÓN DE BALCONES




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO



FOTO 4: PINTUROS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

Vinfa Lireth Garcia L.
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

