

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA PALESTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0072-43	FECHA:	2/08/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAMINAS DOS AULAS



Foto 2: SUSTICUIÓN DE BALCONES



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO



Foto 4: PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Clinta Lizeth Garcia L.</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA PALESTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0072-43	FECHA:	02/08&2024



Foto1: SUSTITUCION PISO CERANICO CORREDOR



Foto 2: SUSTITUCION DE VENTANAS PVC



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE TUVERIA DE ROTOPLAS




Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Wendalizeth Garcia L.</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

