



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SAN FRANCISCO DEL MAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO DEL MAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0078-43	FECHA:	15/05/2024



FOTO 1. REPARACIÓN TECHO LAMINADO



FOTO 2. REPARACIÓN DE PISO CERÁMICO




FOTO 3. BALCONES



FOTO 4 PINTURA EXTERIOR




FOTO 5 Remozamiento aula



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Aracely Noemi Zaldivar*

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

