



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SAN FRANCISCO DEL MAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO DEL MAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0078-43	FECHA:	29/11/2024



SUSTITUCION DE TECHO



SUSTITUCION DE PISO



SUSTITUCION DE BALCONES



APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR



Terminación de Aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Aracely Noemi Zaldivar*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

