



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SAN FRANCISCO DEL MAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO DEL MAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0078-43	FECHA:	05/12/2024



SUSTITUCION DE TECHO



SUSTITUCION DE PISO




SUSTITUCION DE BALCONES



APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR



TERMINACION DE AULA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aracely Noemi Zaldívar

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

