

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	IZABAL ✓	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JUAN JOSE OROZCO POSADAS ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARIA LUISA I, SANTO TOMAS DE CASTILLA ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0096-42 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/11/2023 ✓



Foto 1: Módulo A, tornillos de lámina en mal estado



Foto 2: Módulo A, tornillos en mal estado



Foto 3: Módulo A, estructura metálica en mal estado



Foto 4: Módulo A, estructura metálica oxidada



Foto 5: Módulo A, muros en mal estado



Foto 6: Módulo B, inodoros en mal estado

SARA ELIZABETH
GREGORIO.



Firma y sello del Presidente de la DPA

ALEJANDRA HERNÁNDEZ
ARQUITECTA
COLEGIADO 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	IZABAL ✓	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JUAN JOSE OROZCO POSADAS ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARIA LUISA I, SANTO TOMAS DE CASTILLA ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0096-42 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/11/2023 ✓



Foto 7: Módulo B, muros deteriorados



Foto 8: Módulo B, muros y pisos en mal estado



Foto 9: Módulo B, sanitarios en mal estado



Foto 10: Módulo B, puertas en mal estado



Foto 11: Evaluadora en el interior del establecimiento

SARA Elizabeth
Gregorio



Firma y sello del Presidente de la OPF



Foto 12: Evaluadora en el ingreso al establecimiento

ALEJANDRA HERNÁNDEZ
ARQUITECTA
COLEGIADO 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa