

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "PROFESORA ILMA VIRGINIA CALDERON VILLA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN AGUSTIN ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0102-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/11/2023



Foto 1: Módulo A, inundación en pasillo



Foto 2: Módulo A, inundación en pasillo exterior



Foto 3: Módulo B, aula inundada



Foto 4: Módulo A, pasillo inundado




Foto 5: Módulo B, aula inundada



Foto 6: Módulo C, sanitarios en mal estado

Karla Soto
EORM
 Profesora Irma Virginia
 Calderon Villa
 Firma y sello del Presidente de la OPF

ALEJANDRA HERNÁNDEZ
 ARQUITECTA
 COLEGIADO 4073
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "PROFESORA ILMA VIRGINIA CALDERON VILLA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN AGUSTIN ALDEA SANTO TOMAS DE CASTILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0102-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/11/2023



Foto 7: Módulo C, sanitario sin funcionar



Foto 8: Módulo C, sanitarios en mal estado




Foto 9: Módulo C, sanitario en mal estado




Foto 10: Parte exterior del establecimiento




Foto 11: Evaluadora en la parte exterior del establecimiento



Foto 12: Evaluadora afuera del centro educativo

Karla Sotomayor
EORM
 Profesora Ilma Virginia
 Calderon Villa
 Firma y sello del Presidente de la OPF

ALEJANDRA HERNÁNDEZ
 ARQUITECTA
 COLEGIO 4073
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa