

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ANA DOLORES CABRERA DE PORTILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN MANUEL, SANTO TOMÁS DE CASTILLA,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0104-43	FECHA:	



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL, POR COSTANERA



REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



SUSTITUCIÓN DE PISO RÚSTICO, POR PISO CERÁMICO



REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el formulario de hojas.

[Firma]

Firma y Sello del Presidente de la OPI



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

