



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Piteros II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pietros II, Puerto Barrios, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0129-43	FECHA:	



FOTO 1: REPARACIÓN DE BAÑOS



FOTO 2: REPARACIÓN DE COCINA



FOTO 3: SUSTITUCION DE PISO GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y Sello Presidente de la OPF

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público