



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | PUERTO BARRIOS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM COLONIA LA REPEGUA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA LA REPEGUA, ALDEA SANTO TOMÁS DE CAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18 01 0132 43 | FECHA: | 21/02/2024 |



Foto 1: Levantado de piso de aula numero uno por inundación a causa de las fuertes lluvias por 31 años en servicio.



Foto 2: Levantado de piso de aula numero dos por inundación a causa de las fuertes lluvias por 31 años en servicio.



Foto 3: Levantado de piso de aula numero tres por inundación a causa de las fuertes lluvias por 31 años en servicio.



Foto 4: Levantado de piso de aula numero cinco por inundación a causa de las fuertes lluvias por 31 años en servicio.



Foto 5: Levantado de piso por inundación a causa de las fuertes lluvias por 31 años en servicio.



Foto 6: Reparacion de cuneta por inundación a causa de las fuertes lluvias por 31 años en servicio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | PUERTO BARRIOS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM COLONIA LA REPEGUA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA LA REPEGUA, ALDEA SANTO TOMÁS DE CAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18 01 0132 43 | FECHA: | 21/02/2024 |



Foto 7: Reparación de cuneta por inundación a causa de las fuertes lluvias por 31 años de servicio


Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

