



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | EL ESTOR |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. CASERIO LAS NUBES | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LAS NUBES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-03-0135-43 | FECHA: | 22/02/2024 |



FOTO 1: Sustitución de chapa de metal grande.



FOTO 2: Sustitución de chapa de metal grande.



FOTO 3: Sustitución de reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



FOTO 4: Sustitución de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



FOTO 6: Sustitución por porton de metal.



FOTO 5: Sustitución de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

