



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COROZO MILLA TRES (3)
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0136-43	FECHA:	29/02/2024




FOTO 1: REPARACION DE MURO PERIMETRAL CON BLOCK, MAYA Y TUBO DE LADO IZQUERDA




FOTO 2: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE ATRÁS DEL ESTABLECIMIENTO



FOTO 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL PARTE DE LADO IZQUERDO



FOTO 4: REPARACION DE MURO PERIMETRAL PARTE FRONTAL



FOTO 5: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA



FOTO 6: SUSTITUCION DE ACCESORIOS Y BASE PARA DEPOSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirna Golbad

Firma y sello del Presidente de la OPA



Amir

Firma y Sello Director Centro Educativo

