

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	IZABAL ✓	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SARITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0140-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/11/2023 ✓



Foto1: .REMOZAMIENTO TECHO SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA



Foto 2: REMOZAMIENTO TECHO REMOZAMIENTO TECHO SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA



Foto 3: REMOZAMIENTO TECHO SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE METAL



Foto 4: REMOZAMIENTO TECHO



Foto 5: REMOZAMIENTO TECHO SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE METAL.



Foto 6: EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO,

*[Handwritten signature]*  
  
 Firma y sello del Presidente de la O.D.

*[Handwritten signature]*  
 Giancarlo Churruarín  
 INGENIERO CIVIL  
 C.O.L. 10806  
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	IZABAL ✓	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SARITA ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0140-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/11/2023 ✓



Foto7: .EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO,



Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON PASADOR



Foto 9: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON PASADOR



Foto 10: REMOZAMIENTO SERVICIO SANITARIO



Foto 11: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON PASADOR



Foto 12: REMOZAMIENTO SERVICIO SANITARIO

Firma y sello del Presidente de la OPI

Giancarlo Chur Pérez  
INGENIERO CIVIL  
C.C. 10806

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa