

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

DEPARTAMENTO: IZABAL ✓	MUNICIPIO: PUERTO BARRIOS ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EODP ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: COLONIA EL MANATIAL, SANTO TOMAS DE CASTA ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 18-01-0150-42 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 11/11/2023



Foto 1: .EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO



Foto 2: MODULO "A" AULAS REMOZAMIENTO DE CANALES



Foto 3: SUMINISTRAR E INSTALAR BAJADAS DE AGUA



Foto 4: MODULO "A" AULAS REMOZAMIENTO DE CANALES



Foto 5: MODULO "B" SERVICIO SANITARIO



Foto 6: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS CON PASADOR

  
 Firma y sello del Presidente de la OPIA

  
**Giancarlo Chur Pérez**  
 INGENIERO CIVIL  
 OOL 10806  
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MANATIAL, SANTO TOMAS DE CAST
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0150-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/11/2023



Foto7: SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLISANTE Y AZULEJO EN BAÑOS



Foto 8: AMPLIACION MURO EN AULA CON REFUERZO ESTRUCTURAL



Foto 9: AMPLIACION MURO EN AULA CON REFUERZO ESTRUCTURAL PAREDES CON TABLAYESO SOBREPUESTO




Foto 10: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLA YESO SUSTITUYENDO EL QUE ESTA EN MAL ESTADO



Foto 11: REMOZAMIENTO DE SERVICIO SANITARIO.



Foto 12: .EVALUADOR DE CAMPO CON AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

*Giancarlo Chur Pérez*  
INGENIERO CIVIL  
COL. 10806