



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Col. Maria Luisa I, Sto. Tomas de Castilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0174-46	FECHA:	21/02/2024




FOTO 1: SUTITUCIÓN DE LÁMINA



FOTO 2: SUSTITUCION DE LÁMINA



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA




FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE BALCONES EN VENTANA



FOTO 5: REPARACIÓN DE PUERTA



FOTO 6: REPARACIÓN DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPAF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

